

Okuma Spindel Antiebsmodule VACIII, VACIV und MIP Reparatur – Austausch – Verkauf

[Startseite](#) / [Service](#) / [Okuma](#) / [Spindel Antiebsmodule VACIII, VACIV und MIP aller Größen](#)



Okuma Spindel
Antiebsmodule VACIII,
VACIV und MIP
Reparatur – Austausch –
Verkauf



Reparatur von
Antriebsmodulen

In welcher
Qualität/Niveau werden
bei Ihnen Tests nach
✓ der Reparatur
durchgeführt? Können
Sie die Geräte
belasten?

Verfügen Sie über
spezielle Ersatzteile,
✓ welche für eine
qualitative Reparatur
erforderlich sind?

✓ Können Sie die Geräte
parametrisieren?

Welche Prozesse
werden bei der
✓ Reparatur von
Antriebsmodulen
durchlaufen?



Weitere
Informationen

Welche
✓ Beispieltypenbezeichnu
ngen gibt es für diese
Geräteserie?

✓ Bekomme ich nach
erfolgreicher Reparatur
einen ausführlichen
Reparaturbericht?

✓ Nehmen Sie neue bzw.
unbekannte Geräte in
Auftrag?

✓ Kann es passieren, dass
nach der Reparatur
mein Gerät weiterhin
Fehler anzeigt?

✓ Was bedeutet
Serienreparatur bzw. -
instandsetzung



Kosten & Garantie

Wie setzen sich Kosten
für die Reparatur bzw.
Überholung
zusammen? Was
bedeutet
"Reparaturpauschale



Gibt es für die jeweilige
✓ Reparatur eine
Garantie?

?



D6 VACIII Drive
Unit

4500.00 €

Kaufen



D22 or 1006-1232
VACIII-Drive Unit

7700.00 €

Kaufen



D11 or 1006-1222
VACIII-Drive Unit

5045.00 €

Kaufen



KONTAKT

industrypart GmbH
Robert-Bosch-Straße 33 a
64625 Bensheim, Deutschland

Tel. +49 6251 98884 30
Fax +49 6251 98884 31

info@industrypart.com
www.industrypart.com





+49 0251 9888430

info@industry-part.com

www.industry-part.com

Wir stehen für Lösungsorientierung

