




OKUMA SERVICE

NAVIGATION

► Okuma

Drives

► BLII-D, BLIII-D und BLIV-D Module

► Spindel Antriebsmodule VACIII, VACIV und MIP

► MIV Servo, Spindel, Power supply

► Okuma

Motoren

► AC Servo- und Spindelmotoren



Okuma Servoantriebsmodule
OSP7000 Steuerungen
Reparatur – Austausch – Verkauf

Okuma Servoantriebsmodule

- [1 Axis Module BLII-D--A](#)
- [2 Axis Module BLII-D---A](#)
- [1 Axis Module BLIII-D##A](#)
- [2 Axis Module BLIII-D####A](#)
- [Board 1 Axis Module E4809-770-069](#)
- [Board 2 Axis Module E4809-770-065](#)



Unsere Leistungen


- Funktionsprüfung an Testständen mit **Motoren und** Ansteuerung
- Parameter sowie Software können **ausgelesen**, abgeglichen und angepasst werden
- Eingangsprüfung am Testplatz bis 30 Minuten **koster**
- Umfangreiche Dokumentation
- Kapazitäten auch für sehr hohe Stückzahlen

Reparaturablauf im Überblick



- Standardmäßige komplette Überholung nach [Checkli](#) durch unser kompetentes Fachpersonal
- Präventive Reparatur auf Bauteilebene
- Bei irreparablen Geräten wird eine **alternative Lösung** angeboten (z.B. Austausch oder Verkauf)
- 12 Monate Garantie auf Reparatur- und **Austauschse**
- Standardisierte Reparaturdurchlaufzeiten 4-7 Tage
- Expressreparatur innerhalb von 2 Tagen

Beispiele der Typenbezeichnungen

- **1 Axis Module BLII-D--A:** BLII-D15A, BLII-D30A, BLII-D50A, BLII-D75A, BLII-D100A, BLII-D150A
- **2 Axis Module BLII-D---A:** BLII-D1515A, BLII-D30: BLII-D3030A, BLII-D5030A, BLII-D5050A BLII-D75 BLII-D7575A
- **1 Axis Module BLIII-D##A:** BLIII-D15A, BLIII-D30A, D50A, BLIII-D75A, BLIII-D100A, BLIII-D150A
- **2 Axis Module BLIII-D####A:** BLIV-D1515A, BLIV-D3015A, BLIV-D3030A, BLIV-D5030A, BLIV-D505 BLIV-D7550A, BLIV-D7575A
- **Board 1 Axis Module E4809-770-069:** E4809-770- or E4809-770-069B



- Board 2 Axis Module E4809-770-065: E4809-770-065 or E4809-770-065B



Überzeugen Sie sich selbst von unserer Dienstleistung: Reparatur von E4809-770-065 und E4809-770-069 Baugruppen aus BLII-D Modulen

Zur Entwicklung gehört es von anfänglichen Fehlern zu lernen und dieses Modell war zuerst nicht einfach zu erforschen. Probleme wie Ersatzteileversorgung, Fehleranalyse und Reklamationen trafen ein. Eine oberflächliche Überholung ist deshalb nicht ausreichend und keinesfalls eine Lösung. Es bedarf einer **sorgfältigen Grundüberholung**, denn nach ca. 10 Jahren Betrieb, weisen diese Geräte im Bereich der direkten Endtransistoransteuerung 12 Kanäle auf, die **fast am Ende** des Lebenszyklus sind.

Die Kanäle sind mit speziellen Hybriden bestückt und durch ständige Anspannung und Hitzeentwicklung, sind Ihre Ressourcen verbraucht und fallen willkürlich aus.

Andere Anbieter: Heute lassen Sie gerade einmal einen Kanal reparieren, morgen oder in 2 Monaten den Nächsten. Dieses Vorgehen wird Sie letztendlich einiges mehr kosten.


Viele unserer Mitbewerber kennen das Problem, gehen jedoch oft nicht auf den Grund. Es fehlt Ihnen einfach an Ersatzteilen, die es meist nicht mehr zu beschaffen gibt und wenn dann bereits gebrauchte, die aus anderen Geräten herausgelötet werden müssen. Wer kann es sich dadurch leisten, bei dieser Reparatur alle 12 Kanäle auszutauschen? Selbst renommierte Werkstätten von Okuma tauschen nur bestimmte Bereiche und hoffen, dass das Gerät die besagte Garanzzeit überlebt. Wir haben die Ersatzteile selbst entwickelt und bereits in mehreren Reparaturfällen mit Erfolg und über längeren Zeitraum eingesetzt. Nach unserer gründlichen Überholung arbeiten die überholten Geräte während der Garantie und danach mehrere Jahre tadellos weiter. Unser Ziel ist es nicht, selbe Gerät erneut auf den Tisch zu bekommen, sondern ein weiteres Gerät, das eine richtige Überholung benötigt. Klar, Aufwand alle 12 Kanäle zu reparieren, alle Schwachstellen, die jene die selten Fehler bringen, zu überarbeiten. Trotzdem gehört es zu unserer Standardisierung der Abläufe. Und da bestimmte Stückzahlen können wir den Preis günstiger anbieten.



BLIII-D or BL III-D or U0213-0006-001-11 Servo Drive

1870.00 €

Kaufen



BLII-D1515A or BL2-D1515A Order Nr. A006-0520 or 1006-0520 Servo Drive Unterteil

1040.00 €


Kaufen



BLII-D3030AD or BLII-D3030D Order No.1006-0525 Servo Drive

2280.00 €


Kaufen



BLII-D7550A or BL2-D7550A Order Nr. A006-0630 or 1006-0630 Servo Drive

2142.00 €

Kaufen



BLII-D100A or BLII-D 100 A or Order No. 1006-0614 Servo Drive

2140.00 €

Kaufen

Sie können sich gerne auf folgende Weise mit uns in Verbindung setzen:

Schreiben Sie uns eine Anfrage: info@industryart.com oder rufen Sie uns an: +49 6251 9888430

[Zum Okuma-Katalog](#)

[Kontaktieren Sie uns](#)

Serviceunternehmen für
Antriebsmodule und
Motoren.

[Facebook](#)
[YouTube](#)

KONTAKT

- **Adresse:**
Robert-Bosch-Straße
33 a,
64625 Bensheim,
Germany
- **Allgemeine
Kundenanfragen:**
[+49 6251 9888430](tel:+4962519888430)
- **Fax:**
[+49 6251 9888431](tel:+4962519888431)
- **E-Mail:**
info@industryart.com
- **Öffnungszeiten:**
Mo.- Fr. 8:00 - 12:00
und 13:00 - 16:30

WEITERE INFOS

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)
- [Kontaktformular](#)
- [Versand & Lieferung](#)
- [Bezahlung & Preise](#)

